



Schouw De Herven en Woonboulevard 26 september 2019 Resume

1. Brabantpoort & Soetelieve Noord & entreerotonde A2/Reitscheweg

Burg. Burgerslaan, Bruistensingel t/m Hervensebaan, Reitscheweg (t/m rotonde en Heinis)
Tjerk de Laat, Marlous van der Veen, Ruud Hikspoors

Positief

- Verkeersveiligheid algemeen goed

Negatief

- Zwerfafval
- Bewegwijzering en onduidelijke pandnummering (let op vindbaarheid door bijv. ambulance)
- Volle containers langs gevel
- Slechte staat vlaggen bedrijven
- Onderhoud stoepen en asfalt matig

2. De Herven noord: Utopialaan, Amerikastraat, Reitscheweg (vanaf Heinis t/m inclusief rotonde Reitscheweg/Balkweg)

Henny van Tongerlo, Jordy Beekwilder, Mikulas van der Horst

Positief

- Veiligheid overall goed
- Verlichting overall voldoende

Negatief

- Veel snelheid op Reitscheweg
- Weinig snelheidsborden op de Reitscheweg
- Verkeersborden Reitscheweg staan omgedraaid (tijdelijk?)
- Verkeersbord met paal voor de KPN Reitscheweg niet stevig in de grond, wind waaide bord bewoog erg veel
- Onkruid
- Scheve verkeersborden
- Rommel voor deur bij panden
- Losse containers
- Opstaand raam na sluitingstijd
- Zwerfvuil

3. De Herven zuid: Europalaan, Aziëlaan, Australiëlaan, Tivoliweg (deels)

Klaas Terwisscha, Willem Brouwer, Monique Polman

Positief

- Algemene staat goed

Negatief

- Graffiti en beplakking
- Blusvoorziening Europalaan 17-23 tegen A2 matig
- Containers en pallets niet veilig opgeslagen
- Losse stoeptegels
- Aziëlaan: geen voetpad en het groen hangt over het fietspad
- Aziëlaan 20 vluchtroute geblokkeerd

4. Ploegweg & Woonboulevard: Tinnegieterstraat, Goudsmidstraat, Balkweg: vanaf Hervensebaan en viaduct richting Heinis / inclusief T-splitsing Goudsmidstraat Leo Sedee, Arjan de Ridder, Tim van der Horst, Bob van Berckel

Positief

- Algemene staat voldoende
- Nette uitstraling panden

Negatief

- Uitrit/inrit bij Jumbo onoverzichtelijk
- Kapotte stoeptegels ter hoogte van Praxis en fietsbrug Heinis
- Groenvoorziening panden: dode taxusplanten Tinnegieterstraat
- Op diverse plaatsen op het p-terrein van de woonboulevard is het wegdek door de wortels omhoog gekomen hetgeen gevaarlijk is voor voetgangers. (NB: is eigen terrein van de Woonboulevard).

5. Afrikalaan en deel Balkweg Tradepark
Bart Bulter, Martijn Pet, Dolf Wibier

Positief

- Veiligheid overall voldoende

Negatief

- Afrikalaan verkeersveiligheid slecht; fietspaden, voetgangers
- Afrikalaan bewegwijzering en parkeervoorzieningen matig tot slecht
- Afrikalaan verlichting matig
- Afrikalaan slecht wegdek
- Balkweg: matig wegdek/fietspad, stoep, matige belijning en verlichting

6. Hervensebaan, Sigarenmakerstraat, Speldenmakerstraat, Hervenplein
Martien van den Bouwhuisen, Jeremy Latumeten

Positief

- Hervenplein: bewegwijzering en parkeervoorzieningen goed
- Hervenplein: verkeersveiligheid voldoende
- Hervensebaan: verkeersveiligheid goed
- Hervensebaan: groenvoorziening en onderhoud/reiniging voldoende

Negatief

- Onkruid
- Matige opklimmogelijkheden en zichtbaarheid goederen vanaf straat
- Sigarenmakerstraat: verkeersveiligheid, bewegwijzering en parkeervoorzieningen matig
- Speldenmakerstraat: (verkeers)veiligheid, bewegwijzering en parkeervoorzieningen matig

